



ХРБ

Цель	Вектор
Вектор	1
Обычно	2
Вектор	3
Обычно	4
+12В	5
Обычно	6
+12В	7
Обычно	8
Адрес	9
П.С.У.	10

XS2		XS3	
Цель	Вектор	Цель	Вектор
Вектор	1	Вектор	1
Р.П.У.	2	Р.П.У.	2
С.У.М.С.	3	С.У.М.С.	3
АД4	4	АД4	4
АД5	5	АД5	5
АД6	6	АД6	6
АД7	7	АД7	7
АД8	8	АД8	8
АД9	9	АД9	9
АД10	10	АД10	10
АД11	11	АД11	11
Обычно	12	Обычно	12
АД3	13	АД3	13
АД2	14	АД2	14
АД1	15	АД1	15
АД0	16	АД0	16
АД12	17	АД12	17
АД13	18	АД13	18
АД14	19	АД14	19
АД15	20	АД15	20
У.О.	21	У.О.	21
W.E	22	W.E	22
C.E	23	C.E	23
+5В	24	+5В	24

Цели выводов

Обозначение элементов	Номера выводов элементов	
	0V	+5V
D1, D18, D28, D32, D76, D80, D85	7	16
D2...D8, D14, D15, D23, D33		8
D55, D63, D68...D70	1	32
D72, D75, D77, D81, D84	8	16
D88...D94	3	8
D99, D101, D116, D177	21	32
D173	1, 20	40
D34...D37	11, 38	22
D38	12	32, 38
D64...D67, D71, D73, D74		24
E1...E9		1